

VIKTIGT MEDDELANDE

Gäller endast följande tre hjälmar samt med nedan batch-nummer/produktionsdatum



Artikelnummer 72-008

Batch-nummer 305216

Produktionsdatum Dec 2016



Artikelnummer 72-009

Batch-nummer 305216

Produktionsdatum Dec 2016



Artikelnummer 72-031

Batch-nummer 305216

Produktionsdatum Dec 2016

Produktionsdatum Dec 2016
står på etiketten inuti hjälmen



Batch-nummer på
förpackningen

Denna produkt har ett "grönt" spänne. Detta skall "lösa ut" vid en kraft mellan 90 - 160 N (9,2 - 16,3 kg). Vi har blivit uppmärksammade på att det i denna specifika produktion som såldes våren/sommaren 2017 fanns det gröna spännet som löste ut över denna nivå. Risken finns då att ett barn som av någon anledning skulle fastna med hjälmen och bli hängande i den kan kvävas.

Enligt vår egen analys är det inte hela denna produktion som är behäftad med felet.

Inga incidenter har kommit till vår kännedom.

Om du är ägare till någon av de tre hjälmarna ovan, ber vi dig kontrollera antingen batch-numret eller etiketten inuti med tillverkningsdatum.

Om du skulle vara ägare till berörd hjälm ber vi dig att inte använda den vidare utan först kontrollera utlösningmekanismen. Spännet skall dela sig när man drar i det.

Skulle ni upptäcka att spännet inte löser ut som det skall eller ni känna er osäkra så vänligen gör något av följande

- Kontakta oss så skickar vi en ny rem med spänne att ersätta den gamla
- Returnera produkten till inköpsstället för ny hjälm eller full återbetalning
- Ta kontakt med oss för utbyte av hjälmen

Om ni har frågor eller funeringar är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss på antingen 040-426 000 eller info@tildasab.se

Vi tackar för ditt samarbete samt ber om ursäkt för olägenheter

Tilda's AB - Mejselgatan 12 - 235 32 Vellinge - www.tildasab.se